

BORU HATTI
PERİYODİK KONTROL RAPORU

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.BE.20 R.00

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon
Adres	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
Hizmet Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
SGK Sicil No	23315010110731610770282000	
Sözleşme ID	21334606	
Tel		Web
Fax		Email

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	24.07.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	24.07.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	24.07.2025 17:30	Rapor No	250724.1033.26
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	876754

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	SAHA
Kullanım Amacı	SABİT KOLLEKTÖR SK35
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

Çap (inc)	DN 100	Ekipman Adı	SABİT KOLLEKTÖR SK35
Ekipman Malzemesi	METAL	Hacim (Lt)	--
Isıtma/Soğutma	--	İmalat Ay/Yıl	--
İzolasyon	--		

Tespit Edilen Bilgiler

Max. İşletme Basıncı (Bar)	--
----------------------------	----

PERİYODİK KONTROL METODU

İş Ekipmanlarında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

EN 13480 Endüstriyel metalik borular

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
KUMPAS	SZUTEST.PK.221	11.06.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Burak Emre YILMAZ
Mesleği	: Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi	: 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No	: K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250724.1033.26 / 1-2

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Tesisat projesi mevcut mu?	KD	
2	Künye etiketi var mı?	U	
3	Uyarı ikaz işaretleri, kullanım talimatları durumu.	U	
4	Bakım kayıtları var mı? Güncel mi?	U	
5	Basınç göstergeleri (manometreler) uygun mu?	U	
6	Çelik veya beton üzerine bağlantı elemanları (mesnet noktaları) durumu uygun mu?	U	
7	Boru hattı renklendirmesi uygun renkte yapılmış mı? kontrol et.	U	
8	Hattın yerleşimi uygun mu ?	U	
9	Hattın izolasyon durumu uygun mu?	U	
10	Hattın (boya, korozyon, deformasyon) durumu uygun mu?	U	
11	Kaynak dikişleri uygun mu?	U	
12	Ekipman üzerinde eksik yada gevşemiş vida, eksik somun vb. gibi kusurlar var mı?	U	
13	Sistem sızdırmazlık durumu uygun mu?	U	
14	Hidrostatik test	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunsuzluk



Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır